


**Fotos der Immissionsorte mit Restbetroffenheiten**



**Bild 1:** Bettenhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU03)




**Bild 2:** Bettenhaus und Anbau REHA-Klinik, SO-Fass. (KU03, KU04) und SW-Fass. (KU18)



**Bild 3:** Anbau REHA-Klinik, NO-Fassade (KU07) und SO-Fassade (KU21)




**Bild 4:** Bettenhaus und Anbau REHA-Klinik, SO-Fassaden (KU03, KU04, KU21)



**Bild 5:** Einzelhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU09, KU12)



**Bild 6:** Einzelhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU09, KU12)



**Fotos der Immissionsorte mit Restbetroffenheiten**



**Bild 1:** Bettenhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU03)




**Bild 2:** Bettenhaus und Anbau REHA-Klinik, SO-Fass. (KU03, KU04) und SW-Fass. (KU18)




**Bild 3:** Anbau REHA-Klinik, NO-Fassade (KU07) und SO-Fassade (KU21)



**Bild 4:** Bettenhaus und Anbau REHA-Klinik, SO-Fassaden (KU03, KU04, KU21)



**Bild 5:** Einzelhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU09, KU12)



**Bild 6:** Einzelhaus REHA-Klinik, SO-Fassade (KU09, KU12)