

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp | |
| | | 67 | WA160-39,00 | |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | | |
| TK25 | 1622 - Meggerdorf | | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe [m ü NHN] | | Ansprechpartner vor Ort |
| 32531891,07 | 6026854,66 | 9,81 | | Privat (401) |
| Landkreis | | Gemeinde | | Gemarkung |
| Schleswig-Flensburg | | Kropp | | Kropp Flur 16 |
| | | | | Flurstück |
| | | | | 44/1 |
| SITUATION AM STANDORT | | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | | | | |
| kf-Wert [m/s] | | | | |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | | |
| keine | | | | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | | Geländehöhe [m ü NHN] |
| | | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | | |
| vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | | |
| Grenzgraben/ Feldentwässerung zwischen Flurstück 19/1 und 19/2 vorhanden. | | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | | |
| Oberverband: | | | | |
| Eider-Treene-Verband | | | | |
| Wasser- und Bodenverband: | | | | |
| WBV Bennebek | | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | Datum: | | 15.01.2015 |
| WASSERHALTUNG | | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | | |
| Graben eignet sich nur für die Ableitung von Niederschlagswasser. | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | | |
| keine Gewässer erster Ordnung | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | | | |
| nein | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | | | |
| nein | | | | |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | | |
| Einleitpunkt sowie Graben stark verkrautet - muss beräumt werden | | | | |

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 67 | WA160-39,00 |

FOTOS

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Süd



Bild 2: Übergabepunkt, stark verkrauteter Graben; Blickrichtung: Süd

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 67 | WA160-39,00 |

KARTENAUSSCHNITT

