Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	4	**T1-50,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1724 - Bokelholm	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32548180,4	6016321,6	9,32	Privat (458)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Schülldorf	Schülldorf; Flur 11	52/1

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,8 m (13.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben (Flurstück 268/102) ca. 200 m südwestl. -- 2,2 m breit, 1,1 m tief; Flurabstand 0,8 m uGOK; Fließen nach Süden
Graben (Flurstück 268/110) ca. 110 m östl. -- 2 m breit, 1 m tief; Flurabstand 0,4 m uGOK; sehr stark verkrautet
Graben/Grübbe ca. 40 m südlich auf Flurstück -- ca. 1,5 m breit, 0,8 m tief; Flurabstand 0,2 m uGOK
Graben ca. 160 m südöstlich (entlang Bahndamm) -- ca. 4,5 m breit, 2,5 m tief; Flurabstand 0,9 m uGOK

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Linnbek

Abfluss Fließgewässer [l/s]	8,5 l/s	Datum:	20.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Graben ca. 110 m östlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)
Graben (Flurstück 268/102) ca. 200 m südwestlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)
Graben entlang Bahndamm

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Linnbek

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

sehr starke Vernässung durch Regen bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	4	**T1-50,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

Foto 2: Graben ca. 110 m östlich

Foto 3: Graben südöstlich entlang der Bahn

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	4	**T1-50,00**

KARTENAUSSCHNITT