

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		6	T2-44,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1724 - Bokelholm		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32548971,9	6016547,8	11,96		Privat (365); Privat (465)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Schülldorf	Schülldorf; Flur 6	2/7; 7/1
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,7 m	(14.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben (bei vorhand. Mast) ca. 90 m südöstlich -- 2,5 m breit, 1,4 m tief, Flurabstand ca. 0,7 m uGOK kein Fließen erkennbar, Geländeneigung nach Süd bzw. Südwest				
Graben (zw. Flurstück 7/1 und 15/1) ca. 200 m südlich -- 3 m breit, 1 m tief, sehr stark verkrautet leichtes Fließen in südl. Richtung; Schacht mit Einläufen vorhanden (siehe Foto 3)				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Linnbek				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:		
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Graben (bei vorhand. Mast) ca. 90 m südöstlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)				
Graben (zw. Flurstück 7/1 und 15/1) ca. 200 m südlich				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Linnbek				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
sehr starke Vernässung des Flurstückes 7/1 durch Regen bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	6	T2-44,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben südöstlich



Foto 3: Graben ca. 200 m südlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	6	T2-44,00

KARTENAUSSCHNITT

