

Kulturlokschuppen Neumünster e. V.
z. Hd. Herrn Peter Tadsen

Am Bahnhof 20

24768 Rendsburg

Dipl.-Ing. Magrit Elsner
Dr.-Ing. Harald Elsner

Kollaustraße 177
22453 Hamburg

Tel: (040) 55 42 11 - 0
Fax: (040) 55 42 11 -11

www.ElsnerArchitekten.de
Info@ElsnerArchitekten.de

24. Februar 2016

**Betrifft: Kulturlokschuppen Neumünster
Entwässerung**

Lieber Peter Tadsen,

Auf Nachfrage von Herrn Ingo Dewald-Kehrer teilen wir mit, dass wir bei der bisher durchgeführten Bestandsaufnahme des Geländes und der Gebäude keinerlei Bodeneinläufe im Bereich der Gleisanlagen außerhalb der Gebäude vorgefunden haben.

Dies entspricht dem in den bisher vorliegenden Bestandszeichnungen eingezeichneten Zustand. Dementsprechend sind lediglich die Gebäude an Entwässerungsleitungen angeschlossen: Der Rest des Ringlokschuppens entwässert über eine Leitung in das Siel in der Brückenstraße, während die Lokleitung, das Lagergebäude, das Werkstattgebäude und das ehemalige WC-Gebäude an Leitungen angebunden sind, die in Richtung Südwesten verlaufen und dort an Entwässerungssysteme angebunden sind.

Es ist weder zu erwarten, dass Niederschlagswasser aus dem Gleisbereich in diese Abwasserleitungen gelangt, noch, dass Abwasser aus den Gebäuden in den Bereich der noch vorhandenen bzw. in Betrieb zu nehmenden Gleise gelangen wird.

Somit ist davon auszugehen, dass im gesamten Gelände außerhalb der Gebäude das Niederschlagswasser im Boden versickert.

Mit freundlichen Grüßen

Elsner Architekten



Dr.-Ing. Harald Elsner