

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		35	T1-32,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1623 - Owschlag		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32543124,0	6022481,5	10,51		Privat (449)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rickert	Rickert; Flur 1	74/1
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 1,2 m	(21.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich -- 6 m breit, 2,5 m tief; Flurabstand 1,2 m uGOK; Fließen nach Westen Fließgeschwindigkeit ca. 0,6 m/s				
Straßenrandgraben ca. 210 m östlich -- 2 m breit, 0,8 m tief; trocken; zugewachsen				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Duvenstedt				
Abfluss Fließgewässer [l/s]	132,6 l/s		Datum:	22.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Straßenrandgraben ca. 210 m östlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)				
Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Duvenstedt				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung des Flurstückes/Fläche bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	35	T1-32,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 210 m östlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	35	T1-32,00

KARTENAUSSCHNITT

