

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp	
		<b>50</b>	<b>WA160-33,00</b>	
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>				
TK25	1623 - Owschlag		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32538050,3	6024650,2	7,70		Privat (441)
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung
Rendsburg-Eckernförde		Owschlag		Owschlag Flur 19
				Flurstück
				7
<b>SITUATION AM STANDORT</b>				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]				
kf-Wert [m/s]				
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)				
keine				
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]		Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben südöstlich vom Maststandort vorhanden, Einleitung nur von Niederschlagswasser möglich.				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
WBV Obere Sorge				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar		Datum:
				15.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Eine Einleitung von Niederschlagswasser in den angrenzenden Graben ist gegeben.				
Eine Möglichkeit zur Beseitigung von Abwässern ist in der Nähe nicht vorhanden.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
keine Gewässer erster Ordnung				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>				
Graben: Breite 1,4 m; Tiefe 0,9 m u GOK; Wasserstand 0,2m ü Sohle				
Die angrenzende Fläche (Bild 2) ist stark vernässt.				
Abfluss des Grabens Richtung Sorgwohler Weg.				

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>50</b>	<b>WA160-33,00</b>

**FOTOS**



Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nordwest



Bild 2: vernässter Bereich;  
Blickrichtung Südost



Bild 3: Graben anstehend  
Blickrichtung Südost

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	50	WA160-33,00

**KARTENAUSSCHNITT**

