

380-kV-Leitung Audorf – Flensburg

Übersicht der Planänderungen und –ergänzungen

25.11.2016

DECKBLATT (2. PÄ)

Seite 1/2

Anlage	Bezeichnung	Dokument	Planänderung / Planergänzung	Betroffener Bereich	Ordner/Register
8.1	Bauwerksverzeichnis	Seite 5/10 und Seite 6/10	Wiedereinstellung der Mitumverlegung der 380-kV-Leitung Audorf – Jardelund im Bereich Jägerkrug und Rückbau der umverlegten Leitung nach Umbau, sowie der zugehörigen Provisorien	Mast 96 – 101; Bauwerksnummern 40 - 43	9/8
8.1	Bauwerksverzeichnis	Seite 10/10	Bauwerksnummern hinzugefügt für Provisorien im Umbaubereich des NOK (für die Leitungen Nr. 101, 102, 205 und BL579)	Bauwerksnummern 87 - 90	9/8
8.1	Bauwerksverzeichnis	Seite 10/10	Bauwerksnummern hinzugefügt für Provisorium/Provisorienerweiterung für die Leitungen Nr. 205	Mast 125 – 128; Bauwerksnummern 91	9/8
8.1	Bauwerksverzeichnis	Seite 10/10	Bauwerksnummern hinzugefügt für Wegenutzungskonzept / Anlage 3 (neue temporäre Zufahrt Z107, gemäß Liste Zufahrten – Gesamt, Anlage 3.2.2)	Mast 174 Bauwerksnummern 92	9/8
8.2	Mastliste		Diverse Änderungen (durch Deckblattänderungen)	Gesamtes Dokument	9/8
LH-13-324					
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 5/58	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Bundesautobahn BAB A210) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 10 – Mast 11	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 16/58	Richtfunkstrecke der Ericsson Services GmbH zugefügt	Mast 40 – Mast 41	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 17/58 und 18/58	Kreuzungspunkt (Mastfeld) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 42 – Mast 43	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 21/58	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Landesstraße L39) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 61 – Mast 62	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 28/58	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Kreisstraße K33) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 86 – Mast 87	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 42/58	Kreuzungsobjekt (bestehende/zu ersetzende 220-kV-Leitung Audorf – Flensburg Nr. 205) hinzugefügt (durch Mastverschiebung aus Deckblattänderung)	Mast 125 – Mast 126	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 43/58	Kreuzungsobjekt (bestehende/zu ersetzende 220-kV-Leitung Audorf – Flensburg Nr. 205) hinzugefügt (durch Mastverschiebung aus Deckblattänderung)	Mast 126 – Mast 127	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 55/58	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Bundesstraße B200) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 173 – Mast 174	9/8
LH-13-305					
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 3/12	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Landesstraße L40) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 65a – Mast 66a Mast 66a – Mast 67a	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 5/12 – 9/12	Wiedereinstellung der Mitumverlegung der 380-kV-Leitung Audorf – Jardelund im Bereich Jägerkrug	Mast 96 – Mast 101	9/8
LH-13-101					
8.3	Kreuzungs-		Es ergaben sich keine Änderungen im Zuge des Deckblatt (1. Planänderung)		

380-kV-Leitung Audorf – Flensburg
Übersicht der Planänderungen und –ergänzungen

25.11.2016

DECKBLATT (2. PÄ)

Seite 2/2

Anlage	Bezeichnung	Dokument	Planänderung / Planergänzung	Betroffener Bereich	Ordner/Register
	verzeichnis		für das Kreuzungsverzeichnis der BL.579		
LH-13-102 / 102A					
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 1/22	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Bahnlinie) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 4a – Mast 5	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 4/22	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Bundesautobahn BAB A210) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 10 – Mast 11	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 16/22	Richtfunkstrecke der Ericsson Services GmbH zugefügt	Mast 40 – Mast 41	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 17/22 und 18/22	Kreuzungspunkt (Mastfeld) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 42 – Mast 43	9/8
8.3	Kreuzungsverzeichnis	Seite 21/22	Kreuzungspunkt (Kreuzungskilometer der Landesstraße L39) durch Mastverschiebung (Deckblattänderung) geändert	Mast 61 – Mast 62	9/8
BL.579					
8.3	Kreuzungsverzeichnis		Es ergaben sich keine Änderungen im Zuge des Deckblatt (1. Planänderung) für das Kreuzungsverzeichnis der BL.579		
LH-13-107					
8.3	Kreuzungsverzeichnis		Es ergaben sich keine Änderungen im Zuge des Deckblatt (1. Planänderung) für das Kreuzungsverzeichnis der BL.579		
LH-13-173X					
8.3	Kreuzungsverzeichnis		Es ergaben sich keine Änderungen im Zuge des Deckblatt (1. Planänderung) für das Kreuzungsverzeichnis der BL.579		
8.4	Koordinatenverzeichnis		Diverse Änderungen (durch Deckblattänderungen)	Gesamtes Dokument	9/8