Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp				
	68c	T1-41,00				
LAGEBESCHREIBUNG						
TK25 1522 - Hollingste	edt	Bezugssystem	system WGS84 / ETRS89, UTM 32			
Rechtswert Hochwert	Geländehöhe	ESP [m ü NHN]	N] Ansprechpartner vor Ort			
32529750,3 6029317,4	69,04		Privat (483)			
Landkreis	Gemeinde	Gemeinde Gemarkung Flur		Flurstück		
Schleswig-Flensburg	Klein Bennebek	lein Bennebek; Flur 7		; Flur 7	22	
SITUATION AM STANDORT						
Hydrogeologische Einheit						
GW-Flurabstand [m u GOK]	0,8 m	(12.01.2015)	kf-Wert [m/s]			
vorhandene Grundwassermes	sstelle (Bezeic	;hnung)	keine			
Rechtswert Hochwert	MP-Höhe [m i	ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]			
D. I MD1			<u> </u>	Г		
Ruhewasserspiegel [m u MP]	<u> </u>		Datum:			
verhandene offene Wasserver	,				. /	
Straßenrandgraben ca. 120 m süd Straßenrandgraben ca. 20 m östli			tana u,8 m uGOr	K; zugewacnse	n/verkrautet	
Straiserrandyraserroa. 20 m oom	on Z in bion, o	7,0 III tier, trockeri				
Zuständigkeit / Eigentümer / be		sser- und Bodenve	erband			
Wasser- und Bodenverband Bennebek						
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:			
WASSERHALTUNG						
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen						
(dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern,						
Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)						
Straßenrandgraben ca. 120 m südlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)						
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)						
nein						
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden						
Wasser- und Bodenverband Bennebek						
Wasserhaltungsanlage liegt im			nein)	nein		
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) nein						
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN						
leichte Vernässung des Flurstücke	es/Fläche infolge	e Regen bei der Be	gehung			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	68c	T1-41,00

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Straßenrandgraben ca. 120 m südlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 20 m östlich

