

|  |              |                           |                            |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Pass für Maststandort</b>   |              | Mast-Nr.                  | Masttyp                    |
|  |              | <b>99b</b>                | <b>WA140-39,00</b>         |
| <b>LAGEBESCHREIBUNG</b>  |              |                           |                            |
| TK25   | 1422 - Jübek | Bezugssystem              | WGS84 / ETRS89, UTM 32     |
| Rechtswert   | Hochwert     | Geländehöhe ESP [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort    |
| 32528073,9   | 6041245,0    | 74,41                     | Privat (191); Privat (359) |
| Landkreis  | Gemeinde     | Gemarkung                 | Flurstück                  |
| Schleswig-Flensburg  | Schuby       | Schuby; Flur 18           | 6/3                        |
| <b>SITUATION AM STANDORT</b>   |              |                           |                            |
| Hydrogeologische Einheit   |              |                           |                            |
| GW-Flurabstand [m u GOK]   | ca. 1 m      | (07.01.2015)              | kf-Wert [m/s]              |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)   |              |                           | keine                      |
| Rechtswert   | Hochwert     | MP-Höhe [m ü GOK]         | Geländehöhe [m ü NHN]      |
|  |              |                           |                            |
| Ruhewasserspiegel [m u MP]   |              | Datum:                    |                            |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege   |              |                           |                            |
| Straßenrandgraben ca. 100 m westlich -- 2,5 m breit, 1,3 m tief; Flurabstand ca.1 m uGOK; kein Fließen erkennbar   |              |                           |                            |
| Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 180 m südlich -- 2,5 m breit, 1,2 m tief; trocken   |              |                           |                            |
| keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Fläche mit "Knicken" (Wällen) begrenzt   |              |                           |                            |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband  |              |                           |                            |
| Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt  |              |                           |                            |
| Abfluss Fließgewässer [l/s]  |              |                           |                            |
| Datum:   |              |                           |                            |
| <b>WASSERHALTUNG</b>   |              |                           |                            |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) |              |                           |                            |
| Straßenrandgraben ca. 100 m westlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)  |              |                           |                            |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)  |              |                           |                            |
| nein   |              |                           |                            |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden   |              |                           |                            |
| Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt  |              |                           |                            |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)  |              |                           | nein                       |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)   |              |                           | nein                       |
| <b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>  |              |                           |                            |
| Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung   |              |                           |                            |
| Maststandort auf Knick   |              |                           |                            |

|                              |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Pass für Maststandort</b> | Mast-Nr.   | Masttyp            |
|                              | <b>99b</b> | <b>WA140-39,00</b> |

**FOTOS**

Foto 1: geplanter Standort - Nordseite



Foto 2: geplanter Standort - Südseite



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 100 m westlich

|                       |          |             |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp     |
|                       | 99b      | WA140-39,00 |

**KARTENAUSSCHNITT**

