

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1					
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010					
Bohrung: RKS 1 Stat. 1+459					mHN 0m						
1	2				3		4	5	6		
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung				h) Gruppe	i) Kalk-gehalt			
0,35	a) sandig bis kiesig, stark humos, steinig				AP auf oberflächigen Kompostablagerungen			1	0,30		
	b)										
	c) locker gelagert		d)							e) schwarz	
	f) Mutterboden		g)							h) OH	i)
2,20	a) Sand; lehmig, lagenweise kiesig bis steinig, lagenweise sehr schwach humos				Stauwasserhorizont Grundwasserspiegel 1.90m			2	1,00		
	b)										
	c) locker gelagert, feucht		d) leicht zu bohren							e) braun, dunkelschlierig	
	f) Aufschüttung		g)							h) [ST]	i) 0
2,70	a) Feinsand; schluffig, lagenweise lehmig, steinig							3	2,70		
	b) umgelagert										
	c) locker gelagert, naß		d) leicht zu bohren							e) graubraun	
	f)		g)							h) [SU]	i) 0
4,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig				lagenweise steifplastisch			4	3,30		
	b)										
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) graubraun	
	f) Geschiebemergel		g)							h) ST*	i) +
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)

Palais-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernteten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1				
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010				
Bohrung: RKS 10 Stat. 0+965 Hoffläche						mHN 0m				
1	2				3	4	5	6		
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
0,10	a) Kies, steinig									
	b) Ziegelschutt									
	c)		d)						e)	
	f) Aufschüttung		g)						h) A	i)
0,80	a) Lehm; lagenweise schwach humos						1	0,70		
	b) Ziegel- und Mutterbodeneinträge									
	c) steif		d) leicht zu bohren						e) dunkelgrau	
	f) Aufschüttung		g)						h) [ST]	i) 0
1,20	a) Lehm; sandig						2	1,20		
	b) umgelagert									
	c) halbfest		d) mäßig schwer zu bohren						e) dunkelgraustreifig	
	f)		g)						h) [ST]	i) 0
2,00	a) Schluff; tonig, sandig, kiesig				kein Wasser im Bohrloch					
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren						e) graubraun	
	f) Geschiebemergel		g)						h) ST*	i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

Palas-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Dierichshagen Tel.03892282815 Fax.-16		<h2 style="margin: 0;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="margin: 0;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: <b>3</b>  Seite: 1					
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen						Datum: 11.05.2010					
Bohrung: RKS 11 Stat. 0+140					mHN 0m						
1	2				3		4	5	6		
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
... m	b) Ergänzende Bemerkungen						Art  Nr  Tiefe in m (Unter- kante)				
unter	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang					e) Farbe			
Ansatz- punkt	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung					h) Gruppe		i) Kalk- gehalt	
0,15	a) sandig, humos, durchwurzelt				Grundwasserspiegel 0.80m						
	b)										
	c) locker gelagert		d)				e) dunkelbraun				
	f) Mutterboden		g)				h) OH		i)		
1,60	a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach kiesig				staunaß						
	b)										
	c) mitteldicht gelagert, feucht		d) mäßig schwer zu bohren				e) braunstreifig				
	f) Aufschüttung		g)				h) [SE]		i) +		
2,00	a) Schluff; schwach tonig, sandig, kiesig				staunaß						
	b)										
	c) weich bis steif, naß		d) mäßig schwer zu bohren				e) hellgrau				
	f) Geschiebelehm		g)				h) ST		i) 0		
	a)										
	b)										
	c)		d)				e)				
	f)		g)				h)		i)		
	a)										
	b)										
	c)		d)				e)				
	f)		g)				h)		i)		

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1			
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010			
Bohrung: RKS 12 Stat. 0+724					mHN 0m				
1	2				3		4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen  b) Ergänzende Bemerkungen  c) Beschaffenheit nach Bohrgut  d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  e) Farbe  f) Übliche Benennung  g) Geologische Benennung  h) Gruppe  i) Kalk- gehalt				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben  Art Nr Tiefe in m (Unter- kante)		
0,35	a) Sand; kiesig, steinig, sehr schwach humos  b) Ziegelreste  c) mitteldicht gelagert  d) schwer zu bohren  e) schwarzgrau  f) Aufschüttung  g)  h) [SI]    i) 0							1	0,30
1,20	a) Feinsand; mittelsandig  b)  c) mitteldicht gelagert, feucht  d) mäßig schwer zu bohren  e) dunkelbraun bis hellbraun  f) Aufschüttung  g)  h) [SE]    i)							2	0,70
2,00	a) Schluff; tonig, sandig, kiesig  b)  c) steif  d) mäßig schwer zu bohren  e) graubraunstreifig  f) Geschiebelehm  g)  h) ST*    i) 0				Stauwasserhorizont Grundwasserspiegel 1.30m				
	a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)								
	a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)								

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1	
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen					Datum: 11.05.2010		
Bohrung: RKS 13 Stat. 0+540 Grünstreifenrand					mHN 0m		
1	2			3	4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe    i) Kalkgehalt				
0,25	a) sandig bis schwach lehmig, stark humos					1	0,20
	b)						
	c) locker gelagert	d)	e) schwarzgrau				
	f) Mutterboden	g)	h) OH    i)				
0,45	a) Sand; kiesig					2	0,40
	b)						
	c) mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunstreifig				
	f) Aufschüttung	g)	h) [SI]    i) 0				
0,90	a) Lehm; sandig					3	0,90
	b)						
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgraubraun bis hellbraun				
	f) Aufschüttung	g)	h) [ST*]    i) 0				
2,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig			kein Wasser im Bohrloch			
	b) kiesige Lagen						
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunstreifig				
	f) Geschiebelehm	g)	h) ST*    i) 0				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)    i)				

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h2 style="margin: 0;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="margin: 0;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: <b>3</b>  Seite: 1			
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010			
Bohrung: RKS 14 Stat. 0+467 auf Erdhügel					mHN 0m				
1	2				3		4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung				h) Gruppe	i) Kalkgehalt	
1,20	a) Lehm; sandig, schwach humos, steinig  b) Wurzelreste  c) locker gelagert      d) leicht zu bohren      e) dunkelbraun bis dunkelgrau  f) Aufschüttung      g)      h) [OH]      i)						1	0,80	
2,00	a) Schluff; sandig, schwach tonig, kiesig, lagenweise stark feinsandig bis stark schluffig  b)  c) weich bis steif, sehr feucht      d) mäßig schwer zu bohren      e) graubraun  f) Geschiebelehm      g)      h) ST      i) 0				ab 1, 80m halbfest; Stauwasserhorizont Grundwasserspiegel 1.50m		2	1,60	
	a)  b)  c)      d)      e)  f)      g)      h)      i)								
	a)  b)  c)      d)      e)  f)      g)      h)      i)								
	a)  b)  c)      d)      e)  f)      g)      h)      i)								

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1		
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010		
Bohrung: RKS 15 Stat. 0+230					mHN 0m			
1	2				3	4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,35	a) sandig, kiesig, humos, durchwurzelt				kein Wasser im Bohrloch		1 2	0,70 1,80
	b)							
	c) locker gelagert	d)	e) schwarzbraun					
	f) Mutterboden	g)	h) [OH]	i) 0				
2,00	a) Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig							
	b)							
	c) mitteldicht gelagert, feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunstreifig					
	f)	g)	h) SE	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1					
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010					
Bohrung: RKS 16 Stat. 0+085 Senke					mHN 0m						
1	2				3		4	5	6		
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung				h) Gruppe	i) Kalk-gehalt			
0,10	a) sandig, humos, durchwurzelt										
	b)										
	c) locker gelagert		d)							e) dunkelbraun	
	f) Mutterboden		g)							h) OH	i)
0,45	a) Sand; lagenweise schwach humos										
	b) Wurzelreste, umgelagert										
	c) locker gelagert		d)							e) dunkelbraun bis braun	
	f)		g)							h) [SE]	i) 0
2,00	a) Feinsand; schwach mittelsandig				kein Wasser im Bohrloch						
	b)										
	c) mitteldicht gelagert, feucht		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun, dunkelfleckig	
	f)		g)							h) SE	i) 0
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1		
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen					Datum: 11.05.2010			
Bohrung: RKS 2 Stat. 1+380					mHN 0m			
1	2			3		4   5   6		
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe			i) Kalk- gehalt		
0,10	a) Sand							
	b)							
	c)	d)	e) braun					
	f) Aufschüttung	g)	h) [SE]					i)
1,05	a) Lehm; lagenweise sandig, steinig						1	
	b) Ziegelreste							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgraubraun bis braun					
	f) Aufschüttung	g)	h) [ST]					i) 0
2,30	a) Lehm; schluffig, sehr schwach humos			Grundwasserspiegel 1.40m			2	
	b)							
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) schwarzgrau					
	f) Aufschüttung	g)	h) [OU]					i) 0
3,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig							
	b) kiesige Sandadern							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h) ST*					i) +
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03892282815 Fax.-16		<h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1								
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010								
Bohrung: RKS 3 Stat. 1+326					mHN 0m									
1	2				3	4	5	6						
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben								
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe											
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt										
0,30	a) lehmig, humos, durchwurzelt  b) umgelagert  c) locker gelagert      d) leicht zu bohren      e) dunkelbraun  f) Mutterboden      g)      h) OH      i)				Bohrumd 2x umgesetzt wegen Hindernis (Leitung?)		1	0,30						
0,60	a) Lehm; stark grobsandig  b) umgelagert  c) steif      d) mäßig schwer zu bohren      e) dunkelgraubraun  f)      g)      h) [ST]      i) 0									2	0,60			
1,30	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig  b)  c) weich bis steif      d) mäßig schwer zu bohren      e) braun  f) Geschiebelehm      g)      h) ST*      i) 0											Stauwasserhorizont Grundwasserspiegel 0.90m		
2,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig  b)  c) halbfest      d) mäßig schwer zu bohren      e) graubraun  f) Geschiebemergel      g)      h) ST*      i) +													
	a)  b)  c)      d)      e)  f)      g)      h)      i)													

1		2			3		4   5   6		
Bis		a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
... m unter Ansatzpunkt		b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
		c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
		f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					
0,10		a) stark humos							
		b) Kompost							
		c)	d)	e)					
		f) Mutterboden	g)	h) OH			i)		
0,50		a) Lehm; sandig, sehr schwach humos					1   0,40		
		b) schwach humose Schlieren							
		c) weich bis steif	d) leicht zu bohren	e) braun					
		f) Aufschüttung	g)	h) [ST]					
1,10		a) Sand; kiesig, steinig, sehr schwach humos			Grundwasserspiegel 0.90m		2   1,00		
		b) umgelagert							
		c) locker gelagert, naß	d) leicht zu bohren	e) graubraun, dunkelschlierig					
		f)	g)	h) [SI]					
2,00		a) Schluff; tonig, sandig, kiesig							
		b)							
		c) halbfest	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun					
		f) Geschiebemergel	g)	h) ST*					
		a)							
		b)							
		c)	d)	e)					
		f)	g)	h)					

## Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen

Datum: 11.05.2010

Bohrung: RKS 4 Stat. 1+277

mHN 0m

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.038822/82815 Fax.-16		<h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: 3  Seite: 1			
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen						Datum: 11.05.2010			
<b>Bohrung: RKS 4a Stat. 1+273 auf Komposthügel</b>					mHN 0m				
1	2				3		4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung				h) Gruppe	i) Kalkgehalt	
1,40	a) Torf; lagenweise lehmig  b) Wurzelreste, Humus, keine org. Auffälligkeiten  c) locker gelagert      d)                              e) dunkelbraun  f) Aufschüttung      g)                              h) OH      i)						1	0,90	
1,90	a) Lehm; sandig  b)  c) steif      d) mäßig schwer zu bohren      e) graubraun  f) Aufschüttung      g)                              h) [ST]      i) 0						2	1,90	
2,00	a) Sand; kiesig  b)  c) locker gelagert, sehr feucht      d) mäßig schwer zu bohren      e) grau  f) Aufschüttung      g)                              h) [SE]      i) +				kein Wasser im Bohrloch				
	a)  b)  c)                              d)                              e)  f)                              g)                              h)                              i)								
	a)  b)  c)                              d)                              e)  f)                              g)                              h)                              i)								



Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.038922/82815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1	
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen					Datum: 11.05.2010		
Bohrung: RKS 6 Stat. 1+183 östl. Wegesrand					mHN 0m		
1	2			3	4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe		i) Kalk- gehalt		
0,25	a) lehmig, humos, durchwurzelt			heckenseitig oberflächige Kompostablagerungen		1	0,20
	b)						
	c) locker gelagert	d)	e) dunkelbraun				
	f) Mutterboden	g)	h) OH				
0,75	a) Lehm; sandig, kiesig bis steinig					2	0,70
	b) Stein- und Gerölllagen, keine org. Auffälligkeiten						
	c) steif	d) schwer zu bohren	e) dunkelbraun bis braun				
	f) Aufschüttung	g)	h) [ST]				
1,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig			kein Wasser im Bohrloch			
	b)						
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f) Geschiebelehm	g)	h) ST*				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.038822/82815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1				
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen					Datum: 11.05.2010					
Bohrung: RKS 7 Stat. +120 Sohle "Zucchinibeet"					mHN 0m					
1	2				3	4	5	6		
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt						
0,10	a) lehmig, humos, durchwurzelt									
	b)									
	c) locker gelagert		d)						e) dunkelgraubraun	
	f) Mutterboden		g)						h) OH i)	
0,90	a) Lehm; stark schluffig, schwach humos						1	0,80		
	b) Wurzelreste									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren						e) dunkelgrauschlierig	
	f) Aufschüttung		g)						h) [ST]-[OH] 0	
1,60	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig						2	1,20		
	b)									
	c) halbfest		d) mäßig schwer zu bohren						e) graubraunstreifig	
	f) Geschiebelehm		g)						h) ST* i) 0	
2,00	a) Schluff; tonig, sandig, kiesig				kein Wasser im Bohrloch					
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren						e) graubraun	
	f) Geschiebemergel		g)						h) ST* i) +	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

Palasis-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: <b>3</b>  Seite: 1			
Projekt: P 896/10 Radweg Sprengel-Mollhagen						Datum: 11.05.2010			
Bohrung: RKS 7a Stat. 1+117 Hügel Zucchinibeet					mHN 0m				
1	2				3	4	5	6	
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	Entnommene Proben			
... m unter Ansatzpunkt	b) Ergänzende Bemerkungen					Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
0,60	a) Torf								
	b) Humus, keine org. Auffälligkeiten								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1,00	a) Lehm; schwach humos				kein Wasser im Bohrloch		2	1,00	
	b) umgelagert								
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) graubraun, dunkelschlierig						
	f)	g)	h) [ST]	i) 0					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

Palast-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<b>Schichtenverzeichnis</b> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3  Seite: 1	
Projekt: P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen					Datum: 11.05.2010		
<b>Bohrung: RKS 8 Stat. 1+100 Schutt am Wegrand</b>				mHN 0m			
1	2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
... m unter Ansatzpunkt	b) Ergänzende Bemerkungen				Art  Nr  Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe    i) Kalkgehalt				
1,10	a) Sand; kiesig, steinig  b) Schutt+Ziegelreste, oberflächig in Blöcken  c) mitteldicht gelagert    d) schwer zu bohren    e) braun, dunkelfleckig  f) Aufschüttung    g)    h) [G]    i) +				1	0,70	
2,00	a) Sand; schluffig, tonig, kiesig  b)  c) steif    d) mäßig schwer zu bohren    e) graubraunstreifig  f) Geschiebelehm    g)    h) ST*    i) 0			kein Wasser im Bohrloch			
	a)  b)  c)    d)    e)  f)    g)    h)    i)						
	a)  b)  c)    d)    e)  f)    g)    h)    i)						
	a)  b)  c)    d)    e)  f)    g)    h)    i)						

Palast-Ingenieurbüro für Baugrund & Grundbau  Dorfstraße 9 23936 Diedrichshagen Tel.03882282815 Fax.-16		<h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage: <b>3</b>  Seite: <b>1</b>		
Projekt: <b>P 896/10 Radweg Spreng-Mollhagen</b>						Datum: <b>11.05.2010</b>		
Bohrung: <b>RKS 9 Stat. 1+026</b>					mHN 0m			
1	2				3	4	5	6
Bis	<b>a) Benennung der Bodenart und Beimengungen</b>				<b>Bemerkungen</b>  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	<b>Entnommene Proben</b>		
... m unter Ansatzpunkt	<b>b) Ergänzende Bemerkungen</b>					Art  Nr  Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0,20	<b>a) sandig bis lehmig, humos, stark humos</b>  <b>b) Kompostablagerung am westl. Wegesrand</b>  <b>c) locker gelagert</b> <b>d)</b> <b>e) dunkelbraun</b>  <b>f) Mutterboden</b> <b>g)</b> <b>h) OH</b> <b>i)</b>							
0,80	<b>a) Sand; kiesig, lagenweise lehmig, schwach humos</b>  <b>b) Schuttreste</b>  <b>c) locker gelagert</b> <b>d) mäßig schwer zu bohren</b> <b>e) rostfarbenbraun</b>  <b>f) Aufschüttung</b> <b>g)</b> <b>h) [SI]</b> <b>i)</b>					1	0,70	
2,00	<b>a) Sand; schluffig, schwach tonig, kiesig</b>  <b>b) lehmige Lagen</b>  <b>c) mitteldicht gelagert, sehr feucht</b> <b>d) mäßig schwer zu bohren</b> <b>e) braun</b>  <b>f)</b> <b>g)</b> <b>h) ST</b> <b>i) 0</b>				Stauwasserhorizont Grundwasserspiegel 1.30m	2	1,30	
	<b>a)</b>  <b>b)</b>  <b>c)</b> <b>d)</b> <b>e)</b>  <b>f)</b> <b>g)</b> <b>h)</b> <b>i)</b>							
	<b>a)</b>  <b>b)</b>  <b>c)</b> <b>d)</b> <b>e)</b>  <b>f)</b> <b>g)</b> <b>h)</b> <b>i)</b>							