



BMH Bonk - Maire - Hoppmann GbR Geräusche - Erschütterungen - Bauakustik Beratende Ingenieure VBI Mess-Stelle nach §§ 26, 28 BImSchG	Gutachten Nr.: -13169_1-	
	Anlage 1	Blatt: 1
Rostocker Str. 22 30823 Garbsen Tel.: 05137 8895-0 Fax: 05137 8895-95	Maßstab: 1 : 5000	
	Datum	Zeichen
bear.	13.07.2016	mr
gez.	13.07.2016	mr
gepr.	13.07.2016	mr

Prognose UW Niebüll Ost