

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp | |
| | | 119 | WA160-54,00 | |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | | |
| TK25 | 1422 - Jübek | | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe | ESP [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |
| 32527680,82 | 6044307,55 | | 87,88 | Privat (324) |
| Landkreis | | Gemeinde | | Flurstück |
| Schleswig-Flensburg | | Jübek | | Flur 7 75/2 |
| SITUATION AM STANDORT | | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | | ca. 1,1 m u. OK Weg | | kf-Wert [m/s] |
| | | | | |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | keine | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] | |
| | | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | | Datum: | 08.01.2015 |
| vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | | |
| Graben zwischen Flurstück 76/4 und 75/2, Gemarkung Jübek Flur 7. | | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | | |
| Oberverband: Eider-Treene-Verband | | | | |
| Wasser- und Bodenverband: WBV Schuby-Silberstedt | | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | Datum: | | 08.01.2015 |
| | | | | |
| WASSERHALTUNG | | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | | |
| Möglichkeit zur Einleitung von Niederschlagswasser und Abwässer im o.g. Graben. | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | | |
| | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | | |
| Wasser- und Bodenverband: WBV Schuby-Silberstedt | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | | | nein |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | | | nein |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | | |
| Abmaße Graben: Breite Sohle: ca.0,50m Breite Graben GOK: ca.1,20m Tiefe: 0,80m u GOK gemessener Wasserstand: 0,20m Ü Sohle; Fließrichtung: West; Zustand: verkrautet | | | | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 119 | WA160-54,00 |

FOTOS

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nord



Bild 2: Übergabepunkt; Blickrichtung: Nord

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 119 | WA160-54,00 |

KARTENAUSSCHNITT

