

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp |
| | | 99a | WA120-39,00 |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | |
| TK25 | 1422 - Jübek | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe ESP [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |
| 32528140,5 | 6040828,4 | 75,75 | Privat (190) |
| Landkreis | Gemeinde | Gemarkung | Flurstück |
| Schleswig-Flensburg | Schuby | Schuby; Flur 18 | 26/2 |
| SITUATION AM STANDORT | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | (08.01.2015) | kf-Wert [m/s] | |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | keine | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] |
| | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | |
| Straßenrandgraben ca. 80 m westlich -- 1,5 m breit, 0,3 m tief; trocken | | | |
| Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich -- 2,5 m breit, 1,2 m tief; trocken | | | |
| keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Flächen mit "Knicken" (Wällen) begrenzt | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | |
| Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | Datum: | |
| WASSERHALTUNG | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | |
| Straßenrandgraben (an B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich | | (nur für Niederschlagswasser geeignet) | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | |
| nein | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | |
| Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | nein | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | nein | |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | |
| Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung | | | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 99a | WA120-39,00 |

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 80 m westlich

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 99a | WA120-39,00 |

KARTENAUSSCHNITT

