

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp |
| | | 64a | WA160-33,00 |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | |
| TK25 | 1622 - Meggendorf | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |
| 32530960,5 | 6028050,8 | 11,80 | Privat (537) |
| Landkreis | Gemeinde | Gemarkung | Flurstück |
| Schleswig-Flensburg | Klein Bennebek | Klein Bennebek; Flur 4 | 39 |
| SITUATION AM STANDORT | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | ca. 0,8 m | (12.01.2015) | kf-Wert [m/s] |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | keine |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] |
| | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | |
| Graben (zw. Flurstücken 39 und 41) ca. 80 m westlich -- 1 m breit, 0,5 m tief; trocken, stark verkrautet | | | |
| Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich -- 3 m breit, 1,6 m tief; Flurabstand 0,9 m uGOK; Fließen nach Westen | | | |
| Straßenrandgraben ca. 50 m nördlich -- 2 m breit, 0,8 m tief; trocken, nur teilweise Wasser | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | |
| Wasser- und Bodenverband Bennebek | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | 5 l/s (Graben Flurstück 40) | Datum: | 21.01.2015 |
| WASSERHALTUNG | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | |
| Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | |
| nein | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | |
| Wasser- und Bodenverband Bennebek | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | | nein |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | | nein |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | |
| sehr starke Vernässung des Flurstückes durch Regen bei der Begehung | | | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 64a | WA160-33,00 |

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich



Foto 3: Graben zwischen Flurstücken 39 und 41, ca. 80 m westlich

